



Bloc moteur à changer suite pompe à eau grippée après achat.

Par **francois olivier**, le **01/12/2016** à **23:03**

Bonjour,

J'ai acheté un transporter vw 2.5l tdi en avril 2016 14.000 € et, suite à un manque de liquide de refroidissement sur 3 jours d'affilés, j'appelle la dépanneuse. Le garage ne peut prendre le véhicule donc re-dépanneuse chez concession vw et là, surprise du bilan : pompe à eau grippée, impossible pour les mécanos dégager la pompe à eau après 14 heures (à 100 € de l'heure). Diagnostique : changement bloc moteur et tout le pack, devis de 18.000 € et moi je ne peux pas payer. Je suis dans une impasse. Est-ce un vice caché du vendeur même sil ne savait pas ou le garage vw qui, en voulant forcer, a cassé la pompe à eau et ne veut se "mouiller" sur la réparation ? Je suis perdu, éclairez moi, merci.